

رقم التقرير : نوع الفحص : فحص ميكانيك , فحص كمبيوتر , فحص بودي التاريخ : 24/05/2025

اسم الزبون : السيارة : تويوتا - هيلندر - 2013 - فبرالي

رقم اللوحة : رقم القعدة : عداد المشي : 141080 ميل

فحص ميكانيك

تغيير واخري

• وزن التواير الامامي • تعديل اصدة السحب الخلفي • خواء في عتبة السكان •

• التأكد من القعدة بعد السرويس • مشربة خفيف في الوجهه + راس القعدة الامامي يمين • الناقولات مصقفي ومرشوش من التحل •

فحص كمبيوتر

حساسات الاير باجات / ثاقوية واخري

• التأكد من وجود فلاتر الشكمان • تنسيم من دبه بخار البترول • مفقدة البلاكات •

• خمول في بلوك رقم 4+3 • امامي يسار + البيرنج ABS مفقدة حساس ال •

تسري الشروط والأحكام المذكورة خلف هذا التقرير ، وتنطبق جميعها بتوقيع المختص والعميل أتمام

موقع الزبون

موقع المختص

السيارة : تويوتا نوع : هيلندر الموديل : 2013 رقم القعدة : D7016306 اللون : اسود

لا يوجد يوجد

الاطار

الاطار الاحتياطي ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

جناحات نيكسل ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

مكشافات ضباب ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

فتحة سقف ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

مكراسي جلد ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

الاطار

الاطار ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

الاطار ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

الاطار ☐ جيد ☒ وسمة ☐ ضعيف ☐

شمال

خلف

يمين

771032110 - 777178528 - 774599243 - الفرع شارع الخمسين خلف شركة واي لفلون - صنعاء - شارع الجزائر امام حديقة الوحدة - جوار شركة لخلان للتواجن - الفرع شارع الخمسين جوار معمر