



الجزائر

تقرير الفحص 4653

الصفحة 1/1

|                                 |                                                  |                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| رقم التقرير : 853               | نوع الفحص : فحص ميكانيك , فحص كمبيوتر , فحص بوتي | التاريخ : 06/12/2025    |
| اسم الزبون : يعن مزاد /أوس سعيد | المسيارة : تويوتا - أفولون - 2013 - عذابي        |                         |
| رقم اللوحة : بنون               | رقم القعدة : 4T1BD1EB9DU004653                   | عداد المشي : 155923 ميل |

### فحص ميكانيك

### تغيير واخري

- تمشال في الدنقولات
- خواء في علبة السكان
- تغيير مسامير التوازن الامامي
- تغيير زيت المحرك والفتر
- طرف حوض الخلفه مغير
- اثار تهريب من خطاء التوالاات
- مفاداة زيت الاسيد
- ضربة خفيف في الواجه
- حماية اطارات امامي مكسور
- حماية المحرك تحت لا توجد

### فحص كمبيوتر

### حساسات الايرباجات /ثاقوية واخري

- التاكيد من وجود فلانتر الشكمان
- ضعيف EGR تلف ال
- مفاداة الاضواء
- بدايه ضعف في بلوكات الخلايا رقم 8+10+9
- حساس التزحلق لا يعمل
- مفاداة البلاكات
- ضعف في بلوكات الخلايا رقم 11+12+13
- حساس ابطار رقم 2 لا يعمل

تسري الشروط والأحكام المذكورة خلف هذا التقرير ، وتنطبق جميعها بتوقيع المختص والعمل أدناه.

التوقيع الزبون

توقيع المختص

|                                         |                                     |                                         |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| السيارة : تويوتا                        | النوع : أفولون                      | الموديل : 2013                          | رقم القعدة : DV004653 |
| اللون : كزاني                           |                                     |                                         |                       |
| لا يوجد                                 | يوجد                                |                                         |                       |
| <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> | الاطار الاحتياطي                        |                       |
| <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> | جنطات نيكل                              |                       |
| <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> | كشافات ضباب                             |                       |
| <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> | فتحة سقف                                |                       |
| <input type="checkbox"/>                | <input checked="" type="checkbox"/> | كراسي جلد                               |                       |
| الإطار                                  |                                     | الإطار                                  |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> جيد |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> جيد |                       |
| <input type="checkbox"/> وسط            |                                     | <input type="checkbox"/> وسط            |                       |
| <input type="checkbox"/> ضعيف           |                                     | <input type="checkbox"/> ضعيف           |                       |
| الإطار                                  |                                     | الإطار                                  |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> جيد |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> جيد |                       |
| <input type="checkbox"/> وسط            |                                     | <input type="checkbox"/> وسط            |                       |
| <input type="checkbox"/> ضعيف           |                                     | <input type="checkbox"/> ضعيف           |                       |

شمال  
اليمين  
خلف

صنعاء - شارع الجزائر أمام حديقة الوحدة - جوار شركة لخلان للدواجن - الفرع شارع الخمسين خلف شركة واي تلفون : 771032110\_777178528\_774599243